



AIM/Aeronautical Information Management
Ellebjergervej 50
DK-2450 Copenhagen SV
Denmark
TEL: +45 36 18 60 00, FAX: +45 36 18 60 22
E-mail: ais@slv.dk, Internet: www.slv.dk

10 FEB 2010

AIC B 07/10. Forlængelse af Airworthiness Reveiw Certificate (ARC) for luftfartøjer (LFT), som udelukkende anvendes til privatflyvning.

(Erstatter AIC B 50/09)

Referencer:

EF nr. 216/2008, nr. 2042/2003 og nr. 1056/2008

BL 1-12

Part-M er indført i Danmark den 28. februar 2009 og omfatter nu alle andre luftfartøjer (LFT), end dem, som tilhører Annex II. Denne AIC skal præcisere muligheden for forlængelser af ARC udstedt af SLV før den 28. september 2009.

Mulighed for denne forlængelse gælder kun for LFT med MTOW (Maximum Take Off Weight) under 2730 Kg.

For øvrige LFT, henvises til gældende regler på området, se venligst AIC B 18/09 samt SLV informations materiale på denne link:

Part M - nye regler for luftdygtighed

Med henvisning til (EF) 2042/2003 artikel 3 stk 4, kan forlængelse af LFT ARC foretages op til 2 gange efter SLV fornyelse af ARC. Det vil sige 2 gange i en 24 måneders periode efter sidste udstedelse, dog begrænset til seneste udløbsdato for ARC'en den 28. september 2011.

Ejere af LFT, som ønsker at gøre brug af denne mulighed for forlængelse af ARC, skal ansøge SLV om dette ved udfyldelse af ansøgningsformular SLV LD-111-JUL 2006 link til formular:

Ansøgning om fornyelse af Luftdygtighedsbevis

SLV skal dog ikke modtage status på AD notes samt Service meddelelser ved denne ansøgning. Desuden skal det bemærkes at SLV ikke ønsker at foretage besigtigelse af LFT.

Sammen med ansøgningen om forlængelse, skal ejer sende:

1. Et godkendt Maintenance Program (AMP) for luftfartøjet jf. forordning (EF) 2042/2003 Part M M.A.302, samt BL 1-1.
 - Dette AMP kan være godkendt af en organisation som har til ladelse til styring af vedvarende luftdygtighed (CAMO).
 - Undtagelsesvis kan et AMP godkendes af SLV. *Bemærk: at gennemgang og godkendelse af AMP afregnes efter timeforbrug.*
2. En erklæring med dokumentation fra ejer om, hvordan den vedvarende luftdygtighed styres.
 - Hvor ejer vælger at indgå en styringsaftale med en CAMO, vedlægges kopi af aftalen.

Vejledning til opbygning af ovennævnte AMP kan findes på:

<http://www.slv.dk/>

Vedligeholdelsesprogram for mindre luftfartøjer

Skal indsendes til:

Statens Luftfartsvæsen

Ellebjergervej 50

2450 København SV

Att.: Charlotte Andreasen/TOL

Eller e-mail:

dcaa@slv.dk

(TO)